

1. KONU ve AMAÇ :

İstanbul Havalimanı'nda, uzun süreli park alanlarında bekletilen uçakların değişik yerlerinde yaban hayvanlarının yerleşmesi ve uçuş emniyetini riske etmesi üzerine dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM ve YÜRÜRLÜK :

İstanbul Havalimanı kullanıcılarını kapsar ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.



3. GİRİŞ :

Dünya genelinde yaşanan salgın hastalık Covid-19 sebebiyle birçok iç hat ve dış hat uçuş seferleri yapılamamaktadır. Bu sebeple havalimanımızda uzun süreli park alanlarında bekletilen uçakların üzerinde değişik yerlere yabani hayvanların (kuş, arı, böcek, fare gibi) yuva/barınma alanı yaptığı ve uçuş emniyeti açısından riskli durumların ortaya çıktığı görülmüştür.


4. UYGULAMA ESASLARI :

Uzun süreli park alanlarında bekletilen uçaklar için uçuş emniyeti açısından dikkat edilmesi gereken hususlar;



 Motor hava alıklarına (hava giriş kısımları) mutlaka emniyet tıkaçı/emniyet süngeri takılmalıdır.






 Motor hava çıkışı (egzoz) kısımlarına mutlaka emniyet tıkaçı/süngeri takılmalıdır.





 APU hava çıkışına (egzoz) ve fiş kısımlarına mutlaka emniyet tıkaçı/emniyet süngeri takılmalıdır. 



 Pitot tüpüne (arı, sinek, böcek, vb. girmemesi için) mutlaka emniyet kılıfı takılmalıdır. 



 Gövde üzerinde bulunan statik port kısımlarına mutlaka emniyet tıkaçı takılmalıdır. 



 İniş takımlarının emniyet pimleri, koruyucu lastik kılıfları takılmalı ve emniyet takozları konulmalıdır. 

