**1. KONU ve AMAÇ :**

SAYI : 2023-18

TARİH : 17.11.2023

İstanbul Havalimanı'nda PBB/köprü uçağa yanaşık durumdayken wing/engine scan lights aydınlatmalarının kapatılması ve açılmaması konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM ve YÜRÜRLÜK :



İstanbul Havalimanı kullanıcılarını kapsar ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.

3. GİRİŞ :

Operasyonel aksamalara ve yüksek maliyetli hasarlanmalara sebebiyet verilmemesi için, PBB'ye yanaşan uçakların üzerinde bulunan wing/engine scan lights dış aydınlatmalarının söndürülmesi ve köprü yanaşık konumdayken açılmaması önem arz etmektedir.

4. UYGULAMA ESASLARI :

PBB'ye yanaşık durumda olan uçakların dış aydınlatma ışıkları "wing/engine scan lights" PBB/körük ayrıldıktan sonra yakılmalıdır!

**Dikkat Yanma Tehlikesi****Dış Aydınlatmanın (Wing/Engine Scan Lights) Yakılmaması**