



İSTANBUL AIRPORT

EMNİYET BÜLTENİ

SAYI: 2022-09
TARİH: 29.04.2022

1. KONU ve AMAÇ :

İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri kurum/kuruluşlarına ait traktöre bağlı dolly ekipmanlarının arasından geçilmemesi konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM ve YÜRÜRLÜK :

İstanbul Havalimanı kullanıcılarını kapsar ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.

3. GİRİŞ :

Hava tarafında görevli tüm personel duran veya hareket halinde bulunan traktör ve traktöre bağlı dolly ekipmanlarının arasından geçmemelidir. Yer hizmetlerinde görevli tüm personel emniyetli hareket ederek kaza/olay, yaralanma ve operasyonel aksamalara karşı dikkatli olmalıdır.

4. UYGULAMA ESASLARI :

Uçağın Yüklenmesi/Boşaltılması


3.1 Yaralanmaların Önlenmesi

- Bagaj çekme traktörüne bağlı olması halinde bagaj arabalarının arasından geçilmemeli.

5.14 Çekme Araçları (Traktörler)

- Asla çekme çubuklarının üzerinde yürünmemeli veya çekme aracı bağlı ise, park halindeki iki araç arasından geçilmemeli.

Ref: SHGM - Apron Operasyonları Emniyet Kılavuzu



DOLLY ARASINDAN
GEÇMEK TEHLİKELİ VE
YASAKTIR !